


# 漏水検知器


空調機の漏水から日本を守りたい。

湿度が高く、高温多雨の日本では、空調機もフルに回転する時期が長くなります。その結果ドレンパンのドレン孔や排水管がゴミ等により詰まり、結露水が漏水しやすくなります。万が一の事故を未然に防ぐ「漏水検知器」が小型・軽量サイズで登場！






空調機のドレンパンのドレン孔や排水管がゴミ等によって詰まってしまうと、結露水が漏水する事故をおこし、OA・通信器機の故障や衣類・商品・重要書類の汚損につながる事態となります。



● 漏水検知極

● 漏水検知器



— 特 — 長 —

漏水検知器

- 軽量で小型  
〈外形W70×D65×L140〉  
空調器本体・壁面等どんな場所にも取り付け可能。
- 機種を問わず取り付けも簡単
- 停止&お知らせランプ  
作動により機器を停止させ、作動ランプにより一目で確認ができます。
- スイッチにより回路の切り離しができます。
- 安価・高品位  
汎用品リレーの使用で実現しました。

漏水検知極

実用新案登録：第261818号

- 小型空調機にも取付け可能。  
軽量で小型になり、場所を選びません。
- 誤動作防止カバー  
風流での水滴飛散による誤動作を防ぐために、一方の電極を丸めてカバーの役目をします。
- スムーズな復旧  
水分の固着を壁けドレン水除去後、復旧は瞬時におこなわれます。
- 水位のレベル調整が容易  
カバー部分の伸縮により、簡易に調整可能です。

機器の仕様

- (1) 外形寸法：70W×65D×140L
- (2) 重 量：390g
- (3) 電 源：AC100V・AC200V
- (4) そ の 他：無電圧信号回路取り出し可能  
本体価格 60,000円

- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 仕様変更などにより写真や内容が一部実物と異なる場合があります。

■ 商品共同開発

**JR** 東日本旅客鉄道株式会社  
JR東日本 新橋機械区

■ 製造販売

**東栄電設工業株式会社**  
本社 〒114 東京都北区西ヶ原3-11-3  
TEL. ●NTT: 03(3910)3321(代) FAX. ●NTT: 03(3910)3483  
●JR: (054) 3 1 4 0 ●JR: (054) 3 1 4 0